



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ231201011

日期: 2023年12月02日

页码: 第1页, 共5页

客户信息:

委托单位: 泉州唐德商贸有限公司

单位地址: 福建省泉州市南安市溪美街道湖美社区柳南路128号湖美小区2栋404室

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 拖鞋

卖家ID: 459311582

店铺名称: 唐德潮品

商品链接: <https://item.taobao.com/item.htm?id=694168015146>

样品接样日期: 2023年12月01日

测试周期: 2023年12月01日至2023年12月02日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 2977-2008《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》、GB/T 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 帮带拔出力	符合
- 鞋子耐折性能	NA
- 耐黄变	符合
- 硬度	符合
- 外观质量	符合
- 耐止滑性能	符合
- 异味	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJJH231201011

日期: 2023年12月02日

页码: 第2页, 共5页

测试结果:

1、帮带拔出力:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
帮带拔出力 (N)	HG/T 2877-1997 A 法	≥ 80	151	符合

2、鞋子耐折性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐折性能	GB/T 3903.1-1994 不割口 试验 4 万次	不断、无裂痕	鞋底屈挠部位厚度大于 2.0cm, 不适用	NA

注: NA=此鞋底屈挠部位厚度大于 2.0cm, 不适用。

3、耐黄变:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐黄变 (级)	HB/T 3689-2001 方法 B 紫外线灯管法 3h	≥ 3	4-5	符合

4、硬度:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	结论
硬度 (邵尔 W) /度	GB/T 3903.4-1994	35~50	47	符合

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ231201011

日期: 2023年12月02日

页码: 第3页, 共5页

5、外观质量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
外观质量	GB/T 3903.5-2011	见附录A	见附录A	符合

6、耐止滑性能:

测试项目	测试方法	技术要求	结果	结论
耐止滑 干式 湿式	HG/T 3780-2005 方法 2	≥0.35 ≥0.30	0.84 0.44	符合

7、异味:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
异味(级)	GB 30585-2014 6.5	≤2	2	符合

注: 1 级: 没有气味

2 级: 稍有气味, 但不引人注意

3 级: 明显气味, 但不令人讨厌

4 级: 强烈的讨厌的气味

5 级: 非常强烈的讨厌气味

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ231201011

日期: 2023年12月02日

页码: 第4页, 共5页

附录 A: 外观质量

检测项目	技术要求 (QB/T 2977-2008 5.2)	不符合项说明	单项判定
色差	同双鞋对应部位不应有明显色差	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外形对应部位	1.同双鞋长度差不大于 2.0mm 2.同双鞋宽度差不大于 1.5mm 3.同双鞋对称部位厚度差: 注塑鞋不大于 3.0mm, 其他不大于 2.0mm	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
气泡、气孔	1.不能存在于鞋帮带着力处, 前掌弯曲处。 2.其他部位, 气孔、气泡的直径不大于 2mm, 个数不多于 6 个	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
污迹	鞋面和其他主要部位不应存在明显污迹。	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
跳针、断线	主要部位不允许存在跳针、重线、断线, 次要部位允许跳针、重线 1 处, 每只鞋不应超过俩处。	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
开胶、溢胶	不允许开胶, 溢胶高度不大于 2mm	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
图案	图案清晰、牢固, 不应龟裂, 同双鞋相对部位基本对称, 无明显偏差	无	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
判定		<input checked="" type="checkbox"/> 符合	

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ231201011

日期: 2023年12月02日

页码: 第5页, 共5页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	拖鞋
样品数量	2 双
样品颜色	黑色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>