



## 检测报告

报告编号: FJHJ231013308

日期: 2023 年 10 月 18 日

页码: 第 1 页, 共 3 页

客户信息: 委托单位: 南安皇万服饰有限公司  
单位地址: 福建省南安市康美草铺工业区

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 女鞋  
款号: 624049  
品牌: 奥古狮登

样品接样日期: 2023 年 10 月 13 日  
测试周期: 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 18 日

### 测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 Q/AGLD 1-2022 《时尚鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 甲醛含量	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的衬里和内垫耐摩擦色牢度。	符合

福建华检质检技术服务有限公司  
授权签字人



赵军毅/实验室经理



## 检测报告

报告编号: FJHJ231013308

日期: 2023年10月18日

页码: 第2页, 共3页

### 测试结果:

#### 1、甲醛含量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
			衬里	
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤ 75	N.D.	符合

#### 注释:

- mg/kg=毫克每千克。
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。

#### 2、衬里和内垫耐摩擦色牢度:

测试项目	测试方法	客户要求	检测结果	判定
衬里和内垫耐摩擦色牢度 (级)	QB/T 2882-2007 方法 A (湿摩 50 次)	≥ 2-3	(内垫) 4-5	符合



# 检测报告

报告编号: FJHJ231013308

日期: 2023 年 10 月 18 日

页码: 第 3 页, 共 3 页

## 样品图片



\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

### 样品描述清单:

样品描述	女鞋
样品数量	1 双
样品颜色	米色

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。