



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ2240409260

日期: 2024 年 04 月 11 日

页码: 第 1 页, 共 3 页

客户信息: 委托单位: 南安皇万服饰有限公司
单位地址: 福建省南安市康美草铺工业区

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 材料
品牌: 奥古狮登
样品接样日期: 2024 年 04 月 09 日
测试周期: 2024 年 04 月 09 日至 2024 年 04 月 11 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 对送检样品进行以下测试:	—
- 剥离强度	—
- 老化水解	—

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅
赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ2240409260

日期: 2024 年 04 月 11 日

页码: 第 2 页, 共 3 页

测试结果:

1、剥离强度:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
剥离强度 (N/mm)	GB/T 8949-2008 5.9	—	8.4	—

1、老化水解:

检测项目	测试方法	客户要求	检测结果	判定
老化水解	FZ/T 73028-2017 4.2.10	—	表面无龟裂, 表里层无脱落。	—



检测报告

报告编号: FJHJ2240409260

日期: 2024 年 04 月 11 日

页码: 第 3 页, 共 3 页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	材料
样品数量	1
样品颜色	黑色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。